

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

NO. 431 / 10 मई II

Date 30/6/2025

It is certified that the existing building **A.R.D. Public School** (name of the Building or premises) at **Naurangpur, Post Jahanpur, Saharanpur** (address) is having block (s) floor (s) as per details below:

Detail of block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of floor(s) in the Block	Ground + First Floors	Ground	-	-	-	-

The building is owned/occupied by **A.R.D. Public School** (name of the institution) have complied with the building safety requirements in accordance with National building code Rules, and verified by the officers concerned of Assistant Engineer, Provincial Division, Public Work Department, Saharanpur (Name of Department/ Govt.) on 28.06.2025 (Date of inspection) in the presence of **Mr. Anil Kumar, Manager, A.R.D. Public School, Naurangpur, Post Jahanpur, Saharanpur** (Name and addresses of the manager/ secretary of his representative) and that the Building / premises is fit for occupancy for Running school with effect from 28.06.2025 for a period of five years in accordance with rule and subject to compliance of the Specific conditions as appended.

1. All NBC conditions are follow by the institution.
2. In the period of this certificate all NBC safetypoints are follow by institution.
3. This period if any problem due to NBC the institution are responsible all situations.
4. This period if any problem the institution management are apply re-inspection.

Issued on 28.06.2025 at Saharanpur by Er. Praveen Gairi, Assistant Engineer, P.D., P.W.D. Saharanpur

Strike out whichever is not applicable in case of block is more than six use separate sheet for detail



Name- Er. Praveen Gairi
Assistant Engineer
P.D., P.W.D. Saharanpur
महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

MANAGER
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(क) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-10)

ए0आर0डी0 पब्लिक स्कूल,

ग्राम नौरंगपुर, सहारनपुर

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ (दो मंजिला)
4	क्या हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	3218 वर्ग मीटर
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
13	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी०, ट्रेड 210 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ

PRINCIPAL

A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

MANAGER

A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

सहायक अभियन्ता

ग्रामीण विकास एवं लो०नि०वि०
सहारनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
(क) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा-1 से कक्षा-10)

ए0आर0डी0 पब्लिक स्कूल,

ग्राम नौरंगपुर, सहारनपुर

19	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं (फर्नीचर)
21	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन की छत पर पानी की टंकी है?	हाँ (2000+1500)
23	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
24	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	नहीं
25	क्या 5 वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	हाँ

सहायक अभियन्ता
ग्राम नौरंगपुर सहारनपुर

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

MANAGER
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)